

## 2章の演習問題3と4の解答

図 2.13 に示す 5 本トラス構造の全体剛性マトリックスを求めよ。

部材 1 = i 2=j  $\theta = 0^\circ$

$$K^1_{11} = K^1_{22} = k \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$K^1_{12} = K^1_{21} = k \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

部材 1 = i 4=j  $\theta = 90^\circ$

$$K^2_{11} = K^2_{44} = k \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K^2_{14} = K^2_{41} = k \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

部材 2 = i 4=j  $\theta = 135^\circ$

$$K^3_{22} = K^3_{44} = k \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{-1}{2\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$K^3_{24} = K^3_{42} = k \begin{bmatrix} \frac{-1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{-1}{2\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

部材 2 = i 3=j  $\theta = 90^\circ$

$$K^4_{22} = K^4_{33} = k \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K^4_{23} = K^4_{32} = k \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

部材 3 = i 4=j  $\theta = 180^\circ$

$$K^5_{33} = K^5_{44} = k \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$K^5_{34} = K^5_{43} = k \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

全体剛性マトリックス

$$\begin{Bmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ F_{x2} \\ F_{y2} \\ F_{x3} \\ F_{y3} \\ F_{x4} \\ F_{y4} \end{Bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{-1}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{-1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{-1}{2\sqrt{2}} & 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 & -1 & \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{-1}{2\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} & -1 & 0 & 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{-1}{2\sqrt{2}} \\ 0 & -1 & \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{-1}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{-1}{2\sqrt{2}} & 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_1 \\ V_1 \\ U_2 \\ V_2 \\ U_3 \\ V_3 \\ U_4 \\ V_4 \end{Bmatrix}$$

4. 5本トラス構造の節点1と4を固定し、節点に  $F_{x2} = 700N$ 、 $F_{y2} = -1000N$  を与え

たとき、節点2の変位  $U_2$ 、 $V_2$  及び部材の応力を求めよ。

3. で求めた式に境界条件と荷重を入れると、

$$\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 700 \\ -1000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{-1}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1}{2\sqrt{2}} & 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ U_2 \\ V_2 \\ U_3 \\ V_3 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

となる。3行目、4行目、6行目から

$$\begin{aligned} 700 &= k \left( 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) U_2 + k \left( \frac{-1}{2\sqrt{2}} \right) V_2 \\ -1000 &= k \left( \frac{-1}{2\sqrt{2}} \right) U_2 + k \left( 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) V_2 - k V_3 \\ 0 &= -V_2 + V_3 \end{aligned}$$

となる。上式を連立させると、

$$U_2 = \frac{-300}{k} \quad V_2 = \frac{(-2000\sqrt{2} - 300)}{k}$$

となる。

部材 の応力を求める。部材 の伸び  $\delta$  は

$$\delta = (U_4 - U_2)\cos 135^\circ + (V_4 - V_2)\sin 135^\circ$$

$$\delta = \left(0 - \frac{-300}{k}\right)\frac{1}{\sqrt{2}} + \left(0 - \frac{(-2000\sqrt{2} - 300)}{k}\right)\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2000}{k}$$

部材 のひずみ  $\varepsilon$  は

$$\varepsilon = \frac{\delta}{\sqrt{2}L} = \frac{2000}{\sqrt{2}EA}$$

部材 の応力  $\sigma$  は

$$\sigma = E\varepsilon = \frac{2000}{\sqrt{2}A}$$

となる。